SNI 06-2231-1991



# 5.6.3 Perhitungan

Perpanjangan tetap = 
$$-\frac{P_1}{P_0}$$
 -  $-\frac{P_0}{P_0}$  × 100 %

Keterangan:

Po = Panjang contoh mula-mula

P<sub>1</sub> = Panjang contoh setelah ditarik menjadi 50 cm

Hasil uji merupakan rata-rata dari 3 (tiga) kali pengujian.

## 6. SYARAT LULUS UJI

Benang karet dinyatakan lulus uji jika contoh uji memenuhi persyaratan Tabel 1 dan Tabel 2.

#### 7. SYARAT PENANDAAN

Pada setiap kemasan benang karet diberi tanda yang meliputi:

- (a) Merek dagang
- (b) Ukuran nomor (count number) dan warna benang
- (c) Jumlah filamen benang
- (d) Berat kotor dan bersih
- (e) Ujung awal benang dan akhir benang
- (f) Nama dan alamat produsen.

# 8. CARA PENGEMASAN

Produk benang karet dikemas dalam kotak karton yang bagian dalamnya dilapisi plastik yang dapat menjamin terhadap kerusakan dalam penyimpanan maupun dalam pengiriman.

### PENDAHULUAN

Rancangan SII Benang Karet disusun berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1. Melindungi konsumen
- 2. Melindungi industri dalam Negeri ataupun produk sejenis asal impor
- 3. Mendukung perkembangan ekspor benang karet.

Referensi yang digunakan dalam penyusunan standar benang karet tersebut adalah:

- 1. ASTM D 2433 1983 : Standard Methods for Testing Rubber Threads
- 2. ISO 2321 1983 (E): Rubber Threads of Test
- 3. BS 5421 Part 1-1976: Rubber Threads
- 4. PT. Cilaaatexindo Graha Alam 1990 : Spesifikasi Mutu Benang Karet untuk Industri Garment
- 5. PT. Swastih Parama Mulya 1990 : Spesifikasi Kualitas Benang Karet
- 6. Rubber Thread Industries (M), SDN. Berhad Rubber Thread Spesification
- 7. Heveafil SDN, Berhad: Rubber Thread Spesification

### BENANG KARET

#### 1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, syarat lulus uji, syarat penandaan dan cara pengemasan.

#### 2. DEFINISI

Benang karet adalah benang yang dibuat dari bahan baku lateks pekat yang dibentuk melalui pipa-pipa kecil (nozzle) dengan ekstrusi, kemudian dikeringkan dan diberi talk, dan dibentuk menjadi pita benang karet.

### 3. SYARAT MUTU

Syarat mutu benang karet tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Spesifikasi Mutu Benang Karet

| NO.;  | JENIS UJI<br><br>Kepadatan ( <i>density</i> ) | SATUAN <br>  <br> Mg/m3 | PERSYARATAN                     |  |  |  |  |
|-------|---|-------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| 1. :  |   |                         | 0,9 - 1,11                      |  |  |  |  |
| 2. :  | Nomor ukuran                                  | - :                     | 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, |  |  |  |  |
| !     | (count)                                       | : : <u>:</u>            | 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, |  |  |  |  |
| !     |   |                         | 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 60  |  |  |  |  |
| į     |   |                         | 63, 64, 65, 70, 75, 80, 90      |  |  |  |  |
| 1     |   | 1 1                     | 100, 110                        |  |  |  |  |
| 3. :  | Tegangan Tarik                                | ! Mpa !                 | 2,5 - 3,5                       |  |  |  |  |
| 1     | (modulus), 300 %                              | 1                       |                                 |  |  |  |  |
| 4. :  | Tegangan Putus                                | ! Mpa !                 | Min. 30                         |  |  |  |  |
| 5. 1  | Perpanjangan Putus,                           | ! - !                   | Min. 650                        |  |  |  |  |
| . 1   | ×   | ! !                     |                                 |  |  |  |  |
| 6. :  | Sesudah pengusangan<br>pada 150° ± 2°C        | : - :                   |                                 |  |  |  |  |
|       | selama 2 jam atau                             | i i                     |                                 |  |  |  |  |
| ;     | 100° + 1 °C selama                            | : :                     |                                 |  |  |  |  |
| :     | 22 jam  | : :                     |                                 |  |  |  |  |
| 6.1.  | Perpanjangan Putus,                           | ! - !                   | Min. 525                        |  |  |  |  |
| 1     | *   | 1 1                     |                                 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Tegangan Putus                                | ; Mpa ;                 | Min. 22,5                       |  |  |  |  |
| 7. :  | Perpanjangan tetap                            | - 1                     | Maks. 10                        |  |  |  |  |
|       | Bilangan Schwartz                             |                         | 1,15 - 1,55                     |  |  |  |  |

Tabel 2 Ukuran dan Sifat Benang Karet

|         | Diameter | - Luas    | :         | Bobot    | Panjang             | Bobot  | Lebar Pita |
|---------|----------|-----------|-----------|----------|---------------------|--------|------------|
| Ukuran  |          | Penampang | Kepadaţan | 8enang   | 'Benang             | Pita   | (          |
| (count) | 1        | (22)2     | (Yg/g')   | (g/n)    | ( <b>£</b> /g)      | (g)    | (BE)       |
|         | ± 2,5 %  | ± 5 %     |           | ± 5 %    | <u>+</u> 5 <b>;</b> | ± 5 %  | ± 4 %      |
| 18      | 1,4111   | 1,5631    | 0,90-1,11 | 1,5475   | 0,6462              | 61,90  | 56,44      |
| 20      | 1,2700   | 1,2661    | 0,90-1,11 | 1,2534   | 0,7978              | 50,14  | 50,80      |
| 22      | 1,1545   | 1,0363    | 0,90-1,11 | 1,0358   | 0,9654              | 41,43  | 46,18      |
| 23      | 1,1043   | 0,9573    | 0,90-1,11 | 0,9477   | 1,0552              | 37,91  | 44,17      |
| 24      | 1,0583   | 0,8792    | 0,90-1,11 | 0,8704   | 1,1489              | 34,82  | 42,33      |
| 28      | 0,9071   | 0,6459    | 0,90-1,11 | 0,6394   | 1,5640              | 25,58  | 36,29      |
| 30      | 0,8467   | 0,5628    | 0,90-1,11 | 0,5572   | 1,7947              | 22,29  | 33,87      |
| 32      | 0,7938   | 0,4946    | 0,90-1,11 | . 0,4897 | 2,0421              | 19,59  | 31,75      |
| 34      | 0,7471   | 0,4382    | 0,90-1,11 | 0,4338   | 2,3052              | 17,35  | 29,88      |
| 36      | 0,7056   | 0,3908    | 0,90-1,11 |          | 2,5846              | 15,48  | 28,22      |
| 37      | 0,6865   | 0,3700    | 0,90-1,11 | 0,3663   | 2,7300              | 14,65  | 27,46      |
| 38      | 0,6684   | 0,3507    | 0,90-1,11 | 0,3472   | 2,9802              | 13,89  | 26,74      |
| 40      | 0,6350   | 0,3165    | 0,90-1,11 | 0,3133   | 3,1918              | 12,53  | 25,40      |
| 42      | 0,6048   | 0,2871    | 0,90-1,11 | 0,2842   | 3,5186              | 11,37  | 24,19      |
| 44      | 0,5773   | 0,2616    | 0,90-1,11 | 0,2590   | 3,8610              | 10,36  | 23,09      |
| 48      | 0,5292   | 0,2198    | 0,90-1,11 | 0,2176   | 4,5956              | 8,70 : | 21,17      |
| 50      | 0,5080   | 0,2026    | 0,90-1,11 | 0,2006   | 4,9850              | 8,02   | 20,32      |
| 52      | 0,4885   | 0,1873    | 0,90-1,11 | 0,1854   | 5,3937              | 7,42   | 19,54      |
| 54      | 0,4704   | 0,1737    | 0,90-1,11 | 0,1720   | 5,8140              | 6,88   | 18,81      |
| 55      | 0,4618   | 0,1674    | 0,90-1,11 | 0,1658   | 6,0350              | 6,63   | 18,47      |
| 60      | 0,4233   | 0,1407    | 0,90-1,11 | 0,1383   | 7,1788              | 5,57   | 16,93      |
| 63      | 0,4032   | , 0,1276  | 0,90-1,11 | 0,1263   | 7,9177              | 5,05   | 16,13      |
| 64      | 0,3969   | 0,1237    | 0,90-1,11 | 0,1225   | 8,1633              | 4,90   | 15,88      |
| 65      | 0,3908   | 0,1199    | 0,90-1,11 | 0,1074   | 3,2000              | 4,50   | 15,63      |
| 70      | 0,3629   | 0,1034    | 0,90-1,11 | 0,1024   | 9,7656              | 4,10   | 14,51      |
| 75      | 0,3387   | 0,0901    | 0,90-1,11 | 0,08921  | 11,2103             | ; 3,57 | 13,55      |
| 80      | 0,3175   | 0,0791    | 0,90-1,11 | 0,0783   | 12,7714             | 3,13   | -12,70     |
| 20      | 0,2822   | 0,0625    | 0,90-1,11 | 0,0619   | 16,1551             | 2,48   | 11,29      |
| 100     | 0,2540   | 0,0506    | 0,90-1,11 | 0,0501   | 19,9601             | 2,00   | 10,16      |
| 110     | 0,2309   | 0,0419    | 0,90-1,11 | 0,0415   | 24,0964             | 1,66   | 9,24       |

# 4. CARA PENGAMBILAN CONTOH

Contoh bentuk pita diambil 2 (dua) meter dari kotak karton yang bobotnya mencapai 34,5 kg (1 ribbon) secara acak sesuai nomor ukuran (count number) masing-masing.

#### 5. CARA UJI

Sebelum dilakukan pengujian, contoh harus dikondisikan dahulu dalam ruangan dengan suhu 27  $^{\rm O}$   $\pm$  2  $^{\rm O}$ C dan kelembaban relatif 65  $\pm$  5 % minimum 16 jam.

## 5.1 Kepadatan (density)

### 5.1.1 Peral(tan

- a. Gelas ukur 1000 ml
- b. Hidrometer (hydrostatic balance 0,01 m<sup>3</sup>) untuk mengukur kepadatan cairan pada ketelitian tidak kurang dari 0,005 Mg/m<sup>3</sup>

#### 5.1.2 Bahan-bahan

- a. Etanol (kepadatan 0,79 Mg/m<sup>3</sup>)
- b. Etilen-glikol (kepadatan 1,11 Mg/m<sup>3</sup>)

### 5.1.3 Cara kerja

- a. Potong contoh uji sepanjang 10 mm sebanyak 4 buah
- b. Setiap potong dicelupkan ke etanol, lalu kocok dengan jari untuk menghilangkan bubuk debu dan gelembung udara pada permukaan
- c. Masukkan 1 (satu) potong ke dalam campuran cairan etanol dan etilen-glikol untuk menyesuaikan kepadatan cairan, dengan penambahan komponen yang mendekati (tepat) sampai contoh uji seimbang (tidak tenggelam atau terapung)
- d. Uji 3 (tiga) contoh lainnya dalam campuran tersebut, dua dari tiga contoh harus mencapai keseimbangan dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 10 menit
- e. Ukur density cairan (campuran) sampai mendekati 0,005 Mg/m<sup>3</sup>. Nilai density campuran tersebut merupakan nilai density contoh uji
- f. Lakukan 3 (tiga) kali pengukuran.

5.2 Nomor Ukuran (Count Number)

Pengambilan contoh uji kira-kira 1,05 m dan talknya dihilangkan.

- 5.2.1 Peralatan
  - a. Neraca/timbangan analitik
  - b. Alat potong benang.
- 5.2.2 Cara kerja
  - a. Potong contoh uji yang sudah bebas dari talk sepanjang 1 m dengan alat pemotong
  - b. Timbang contoh uji dengan ketelitian 0,1 mg
  - c. Lakukan 3 (tiga) kali pengujian pada contoh uji yang berbeda.
- 5.2.3 Perhitungan

$$C = 22,51 \sqrt{d/w}$$
 atau  $C = -\frac{25,4}{D}$ 

Keterangan:

C = Ukuran nomor dari benang karet

d = Kepadatan dari benang karet

w = Bobot dari 1 (satu) benang karet

D = Diameter dari benang karet

- 5.3 Tegangan Tarik (modulus 300 %), Tegangan Putus dan Perpanjangan Putus
- 5.3.1 Peralatan
  - a. Alat uji tensometer/atau alat sejenis
  - b. Pisau pemotong
  - c. Penggaris
  - d. Oven
- 5.3.2 Cara kerja
  - a. Potong contoh uji sepanjang 150 mm untuk pengujian-pengujian tersebut
  - b. Lakukan penarikan dengan kecepatan 500 ± 50 mm/menit sampai contoh uji putus, catat gaya/tenaga yang diperlukan untuk menarik contoh uji sampai perpanjangan 300 %, catat gaya/tenaga yang diperlukan untuk menarik contoh uji sampai putus, dan catat pula perpanjangan putusnya

c. Lakukan masing-masing 3 (tiga) kali pengujian, hitung nilai rata-rata masing-masing hasil pengujian tersebut.

## Perhitungan:

1. Tegangan tarik (modulus 300 %) = 
$$-\frac{F_1}{A}$$
 N/mm<sup>2</sup>

2. Tegangan putus = 
$$\frac{F_2}{A}$$
 N/mm<sup>2</sup>

3. Perpanjangan putus = 
$$\frac{L_1 - L_0}{-----} \times 100 \%$$

### Keterangan:

F<sub>1</sub> = Gaya/tenaga yang tembaca pada saat contoh uji ditarik sampai 300 %, N

F<sub>2</sub> = Gaya/tenaga yang diperlukan untuk menarik contoh uji sampai putus, N

A = Luas potongan melintang/penampang dari contoh uji, mm2

L<sub>1</sub> = Panjang contoh uji pada saat putus, mm

Lo = Panjang contoh uji mula-mula, mm

#### 5.4 Ketahanan Pengusangan

Temperatur pengusangan dilakukan pada 150 ± 2 °C selama 2 jam (untuk penggunaan khusus/heat resistance) atau 100 ± 1 °C selama 22 jam (untuk penggunaan umum/normal).

Potongan contoh uji dikeluarkan dari oven dan didinginkan pada ruang kondisi, lakukan pengujian tegangan putus dan perpanjangan putus se suai butir 5.3. Lakukan masing-masing 3 (tiga) kali pengujian, hitung nilai rata-rata masing-masing hasil pengujian tersebut.

#### 5.5 Bilangan Scwartz

#### 5.5.1 Peralatan

- a. Tensometer
- b. Mikrometer
- c. Alat pemotong
- d. Penggaris

# 5.5.2 Cara kerja

- a. Panjang contoh sesuai dengan kebutuhan untuk pengujian tiap-tiap ukuran 150 mm disesuaikan dengan alat uji yang ada
- b. Penarikan dari nol ke pemanjangan 400 % dilakukan 5 (lima) kali. Waktu ke 6 kali diturunkan ke perpanjangan 300 % (gaya dibaca = S<sub>1</sub>).
- c. Ditarik kembali dari 300 % ke 400 % (1 kali). Turunkan kembali ke 300 % (gaya dibaca = S<sub>2</sub>).

## 5.5.3 Perhitungan

$$S (gaya) = \frac{S_1 + S_2}{-2}$$

Bilangan Echwartz adalah gaya dibagi luas penampang.

## Keterangan:

### 5.6 Perpanjangan Tetap

### 5.6.1 Peralatan

- a. Papan perpanjangan tetap
- b. Jam ukur
- · Penggaris

#### 5.6.2 Cara kerja

- a. Potong contoh sepanjang 15 cm
- b. Gantungkan contoh uji benang karet pada papan perpanjangan tetap
- c. Beri tanda batas dari 0 10 cm
- d. Tarik dengan tangan dari 10 cm menjadi 50 cm (Pn) selama 60 detik
- e. Tegangan pada benang dilepas, diamkan selama 30 detik
- f. Ukur panjang contoh benang (P1)

# 5.6.3 Perhitungan

Perpanjangan tetap= 
$$\frac{P_1 - P_0}{P_0}$$
 x 100 %

# Keterangan:

P<sub>0</sub> = Panjang contoh mula-mula P<sub>1</sub> = Panjang contoh setelah ditarik menjadi 50 cm

Hasil uji merupakan rata-rata dari 3 (tiga) kali pengujian.

### 6. SYARAT LULUS UJI

Benang karet dinyatakan lulus uji jika contoh uji memenuhi persyaratan Tabel 1 dan Tabel 2

### 7. SYARAT PENANDAAN

Pada setiap kemasan benang karet diberi tanda yang meliputi:

- (a) Merek dagang
- (b) Ukuran nomor (count number) dan warna benang
- (c) Jumlah filamen benang
- (d) Berat kotor dan bersih
- (e) Ujung awal benang dan akhir benang
- (f) Nama dan alamat produsen.

#### 8. CARA PENGEMASAN

Produk benang karet dikemas dalam kotak karton yang bagian dalamnya dilapisi plastik yang dapat menjamin terhadap kerusakan dalam penyimpanan maupun dalam pengiriman.



### BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail: bsn@bsn.go.id